



CENTRALE SOLAIRE

Delprat

RAPPORT D'INTERVENTION

**Configuration de la communication sur le GT30
+ Communication avec l'AB26**

Le 10 Mai 2020

Visas

Intervenants AI : Nom COMTE-FLORET Beverly Visas	Vérificateur AI : Nom BEJUIT Gautier Visa	Approbateur AI : Nom Visa	Schneider Electric : Nom Visa
---	--	-------------------------------------	---

Table des matières

VISAS	1
TABLE DES MATIERES.....	2
1 DOCUMENTS DE REFERENCE	3
2 DESCRIPTIF DE L'INTERVENTION	4
2.1 But de l'intervention :	4
2.2 Communication avec l'onduleur GT30 :	4
2.2.1 Remplacement du câble.....	4
2.2.2 Remplacement de l'onduleur :.....	4
2.3 Communication avec l'AB26 :	4
2.3.1 Remplacement d'une carte électronique sur l'AB :	4
2.3.2 Remplacement du fusible de protection de la carte électronique :	4
3 BILAN.....	5

1 Documents de référence

Emetteur	Nom fichier	Rôle	Date
Cyril Mineiro SEINT	Câblage com nouveau GT30	Appuis technique	NC
Beverly Comte-Floret	RI Passerelle GT30 Fréjus - BCF	Appuis technique	06/06/2020

2 Descriptif de l'intervention

2.1 But de l'intervention :

L'intervention devait permettre le retour de la communication entre l'onduleur GT30 2.2 et l'IRIO du PTR2.

Une précédente intervention avait permis de vérifier les paramètres de l'irio et de la passerelle de communication.

Au cours de l'intervention nous devions également rétablir les remontées de données de l'AB26 vers l'IRIO du PTR2.

2.2 Communication avec l'onduleur GT30 :

2.2.1 Remplacement du câble

Vu l'état du câble de communication, nous l'avons remplacé, cela n'a pas permis de retrouver la communication.

2.2.2 Remplacement de l'onduleur :

Les paramètres de communication étant conforme, et le câble changé, M. Giraud et C. Lambert ont remplacé l'onduleur.

Nous avons paramétré le nouvel onduleur conformément aux documents de référence et retrouvé la communication.

2.3 Communication avec l'AB26 :

2.3.1 Remplacement d'une carte électronique sur l'AB :

M. Giraud et C. Lambert ont remplacé la carte électronique de l'AB26. Je n'ai pas retrouvé la communication avec l'AB.

2.3.2 Remplacement du fusible de protection de la carte électronique :

M. Giraud et C. Lambert ont remplacé le fusible de protection de la carte électronique. Nous avons retrouvé la communication avec l'AB26.

3 Bilan

La communication avec l'onduleur 2.2 de Delprat est à nouveau fonctionnelle et avec l'AB26 du PTR2 de Delprat sont à nouveau fonctionnelles.

Les données remontent correctement à l'automate et à la supervision.

Fin du document.