


COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50
4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boîtes de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents.



Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds
Parité: pair
Bit de stop : 1
Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

REVISIONS

Rev A: Les implantations des capteurs (météo, irradiances, températures) ne sont données qu'à titre indicatif.
Les numéros des array box seront définis dans une version ultérieure

Rev B: Modifications architecture suite à la mise à jour de l'unifilaire générale

Rev C: Adresses IP et Modbus

Rev D: Numérotation des array box et du réseau FO. Implantation des capteurs

Rev E: Modif raccordement des sondes AB22 → AB20.

Rev F: Modification adresses IP - Dossier des Ouvrages Exécutés

C	20.09.10	Adresses IP et ModBus		F	21.03.11	Dossier des Ouvrages Exécutés	
B	13.09.10	Suite modifications unifilaire général		E	24.11.10	Modif raccordement Sondes AB22 - AB20	
A	19.07.10	Edition originale		D	12.10.10	Numérotation des Array Box	
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.

Commentaires

Casino de Marseille Caillols
Architecture Monitoring



No Document / File No : 02 982 354		Variante : /	
Project : Green Yellow	Rev. F	Folio : Commentai res	

