



COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), nous les avons temporairement implantés sur les PTR 1 et 3
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
- Capteurs
- Mesure de Temp
- T^{ext} perf
- Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité: pair

Bit de stop :1

Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

REVISIONS

- Rev A:** Les implantations des capteurs (météo, irradiances, températures) ne sont données qu'à titre indicatif. Les numéros des array box seront définis dans une version ultérieure
- Rev B:** Numérotation des Array Box, adresses IP, suppression des températures extérieur des postes et projet d'implantation des sondes
- Rev C:** Modifications réseaux Array box suite aux remarques INEO du 25-11-2010
- Rev D:** Modifications adresses IP
- Rev E:** Précision type de cable RS485, PTR1: Permutation d'onduleur pour les array box 3 et 13, PTR2: Permutation d'onduleur pour les array box 26, 27, 28 et 31, 33, 34, PTR3: Permutation d'onduleur pour les array box 43, 44, 45 et 47, 50, 51. Raccordement sondes et station météo sur BJ38


C	26.11.10	Modifs suite remarques INEO				
B	04.10.10	Numéros Array box et implantation sondes		E	06.06.11	modifs array box
A	24.08.10	Edition originale		D	21.03.11	Modifications adresses IP
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification
			Arch.			


Commentaires

Casino CC plan de Campagne
Architecture Monitoring



No Document / File No : 02 983 667		Variante : /	
Project : Green Yellow	Rev. E	Folio : Commentaires	





Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.
C	26.11.10	Modifs suite remarques INEO					
B	04.10.10	Nombres Array box et Implantation sondes		E	06.06.11	modifs array box	
A	24.08.10	Edition originale		D	21.03.11	Modifications adresses IP	

Architecture générale

Local technique PTR1

Casino CC plan de Campagne

Architecture Monitoring

No Document / File No : 02 983 667		Variante : /	
Project : Green Yellow	Rev. E	Folio :	PTR1

